



Data 27/9/2016

Protocollo 221821

Pagina

Regione Lombardia  
Direzione Generale Trasporti e Mobilità  
Servizio Opere di Viabilità  
Palazzo Lombardia - piazza Città di Lombardia,1 -20124 Milano

Comando Sezione Polizia Stradale di Milano  
Via Jacopino da Tradate 1 - 20155 Milano

Comando Provinciale dei Carabinieri  
Via Moscova 19 - 20121 Milano MI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Via Messina 35/37 - 20121 Milano MI

Prefettura di Milano  
C.so Monforte 31 - 20100 Milano

Città Metropolitana di Milano  
Settore Trasporto Pubblico  
Viale Piceno, 60- 20122 Milano

Anas S.p.a  
Via Corradino d'Ascanio,3 -20142 Milano

Areu  
pec: [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it)

Comune di Besate

Comune di Gudo Visconti

Comune di Motta Visconti

Comune di Morimondo

Comune di Ozzero

Comune di Vernate

Comune di Zelo Surrigone

Comune di Gudo Visconti

Comune di Rosate

Comune di Casorate Primo

Provincia di Pavia

### **Trasmissione Ordinanza**

Con la presente si trasmette in allegato Ordinanza di chiusura al transito veicolare del tratto di S.P. 50 "Besate-confine Pavia" dal Km 0+000 (intersezione con la SS526 ) al Km 1+798 (immissione sulla SP180 della Provincia di Pavia ) in entrambi i sensi di marcia dalle ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del 05/10/2016 , con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della SP50 nel comune di Besate

Cordiali saluti.

Il Direttore del Settore  
Progettazione e Manutenzione Strade  
**Ing. Giacomo GATTA**

**n.1 allegato**

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**  
**ATTI 221821/11.15/2016/3**

**ORDINANZA DEL GIORNO 27/9/2016**

---

**IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE**

Vista la richiesta del 22/09/2016 effettuata dall'impresa Bergamelli s.r.l con la quale si chiede la chiusura al traffico veicolare della Strada Provinciale 50 "Binasco-confine Pavia" dal Km 0+000 (intersezione con la SS526) al Km 1+798 (immissione sulla SP180 della Provincia di Pavia ) in entrambi i sensi di marcia dalle ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del 05/10/2016, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale della SP50 nel comune di Besate.

Considerato che ai fini della regolare esecuzione delle suddette operazioni si rende necessaria la chiusura temporanea della circolazione e la collocazione di segnaletica stradale nei tratti di strada Provinciale per il periodo di cui sopra.

Che per garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare è necessaria l'adozione del suddetto provvedimento limitatamente al periodo di durata delle suddette operazioni;

Considerato che per poter eseguire le suddette operazioni occorre installare adeguata segnaletica di cantiere;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del D.L.vo 30.04.92 n° 285

**ORDINA**

Il divieto di circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada Provinciale 50 "Besate - confine Pavia dal Km 0+000 (intersezione con la SS526) al Km 1+798 (immissione sulla SP180 della Provincia di Pavia) in entrambi i sensi di marcia dalle ore 00,00 del 29/09/2016 alle ore 24,00 del 05/10/2016, con esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

Il traffico sarà deviato lungo strade Statali, Provinciali e Comunali locali.

I due punti, iniziale e finale, di chiusura saranno l'intersezione tra la SS526 e la SP50 a Besate e la rotatoria di intersezione tra la SP190 e la SP180 della Provincia di Pavia a Casorate Primo.

-i veicoli che percorrono la SS526 in direzione Nord, giunti all'intersezione con la SP50 dovranno proseguire fino a innesto sulla SS 494 ad Abbiategrasso, da disinnesto SS 494 a innesto sulla SP30 a Vermezzo, da disinnesto SP30 a innesto sulla SP33 a Vernate, da disinnesto SP33 a innesto sulla SP190 della Provincia di Pavia a Casorate Primo, da disinnesto SP190 fino a rotatoria di intersezione con la SP180 a Casorate Primo.

-i veicoli che percorrono la SS526 in direzione Sud, giunti all'intersezione con la SP50, dovranno proseguire fino all'innesto sulla SP 33 a Motta Visconti, da disinnesto SP33 a innesto sulla SP190 della Provincia di Pavia a Casorate Primo fino a rotatoria di intersezione con la SP180 a Casorate Primo.

-i veicoli che percorrono la SP190 della Provincia di Pavia in direzione Sud Ovest, giunti alla rotatoria di intersezione con SP180 a Casorate Primo proseguiranno fino a innesto sulla SP33 a Motta Visconti, da disinnesto SP33 a innesto SS526 a Motta Visconti, quindi procederanno in direzione Nord fino a Besate.

-i veicoli che percorrono la SP190 della Provincia di Pavia in direzione Sud Ovest, giunti alla rotatoria di intersezione con SP180 a Casorate Primo proseguiranno fino a innesto sulla SP33 a Calvignasco, da disinnesto SP33 a innesto SP30 Vernate, da disinnesto SP30 a innesto sulla SS494 Abbiategrasso, da disinnesto SS494 a innesto sulla SS526 Abbiategrasso, quindi procederanno in direzione Sud fino a Besate .

Gli itinerari sopracitati dovranno essere opportunamente segnalati con adeguata ed idonea segnaletica stradale a cura del richiedente.

Gli oneri per l'installazione e per la custodia di tale segnaletica sono a carico dell'impresa Bergamelli s.r.l.

La rimozione di tutta la segnaletica che, si ripete, ha carattere provvisorio, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'impresa Bergamelli s.r.l e rimossa immediatamente dopo il suddetto periodo.

Il tutto dovrà essere conforme al D.L.vo 30.04.92. n. 285 - Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 gg. al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'Art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

I Direttore del Settore  
Progettazione e Manutenzione Strade  
**Ing. Giacomo GATTA**

