



Esente da bollo ai sensi dell'art. 16
all. B - al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

STO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139 , IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. :
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

COMUNE

PRATICA N. 64022

Il presente C.P.I. con validità dal 13/04/2011 al 13/04/2014 per l'attività individuata al nr. 86 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a: Ospedali, case di cura e simili con numero di posti letto > 25 (fino a 350) e comprendente le seguenti altre attività:

91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di MOTTA VISCONTI
VIA FRATELLI KENNEDY

COMUNE DI MOTTA VISCONTI	
26 APR 2011	
R.N. 4739	CAT.
C.L.	FASC.

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

N. 40 POSTI LETTO

CENTRALE TERMICA A GAS METANO DELLA POTENZIALITA' DI 395 KW (N. 2 CALDAIE DA 180 KW E 215 KW)

Sostanze pericolose:

VEDI VOCE IMPIANTI

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

91 IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO NEI LIMITI DI VALIDITA' DELL'APPROVAZIONE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA PRESENTI NELL'IMPIANTO

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

- NR. 1 RETE IDRANTI
- NR. 1 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
- NR. ~~000~~ ESTINTORI VARI

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 pagina(e). *****

Il Funzionario Istruttore
ING. GENNA MARIA

IL COMANDANTE
DOTT. ING. SILESCA RABEDI

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.